

## Annexe 7 : cavité.

Le développement en profondeur de cette cavité est de 5 à 6 m.

cavité



Fig. 1. Localisation.



Fig. 2. Entrée.



Fig. 3. Derrière l'entrée.



Fig. 4. Étroiture.



Fig. 5. Salle.



Fig. 6. Fond cavité.




Fig. 7. Fond cavité.

Compte rendu d'exploration :

*Fridrick Jean.Louis  
Lamothe  
46150 CATUS  
06.03.35.43.39*

*Catus le 5 octobre 2016*

*Monsieur*

*Pratiquant la spéléologie depuis de nombreuses années , j'ai été contacter par Mr Campos Dave pour aller explorer une entrée de grotte sur sa carrière situé au Mas de Guiral 46150 Crayssac.*

*Après une descente de quelques mètres sur des éboulis instables, j'ai passer une étroiture entre deux dalles pour finir dans une petite salle terminale.*

*De cette salle j'ai pu voir sur ma gauche une petite cheminée remontante vers la surface colmatée elle aussi par de la terre comme c'est souvent le cas dans notre secteur. J'ai remarqué de nombreuses concrétions, mais aucune trace d'humidité ni d'infiltration d'eau.*

*Si vous voulez des renseignements complémentaires , n'hésitez pas a me contacter*

*Mr Fridrick Jean Louis*

*Ps..Voici quelques photos de l'intérieur de la cavité .*